DVS-Merkblätter und -Richtlinien - Stand 2008-12

DVS – DEUTSCHER VERBAND FÜR SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V.

Fülldrahtelektroden für das MAG- und UP-Schweißen von warmfestem ferritischem Stahlguß

Merkblatt DVS 0949

(März 2001)



Dieses Merkblatt ist unter Mitwirkung von Herstellern und Verarbeitern von warmfestem ferritischem Stahlguß schenden Schweißzusätzen entstanden. Es enthält Hinweise über Stahlgußsorten, Schweißbedingungen und die jeweili en V ar hebehandlungen sowie die Zuordnung der Fülldrahtelektroden.

Inhalt:

- 1 Geltungsbereich
- 2 Warmfester ferritischer Stahlguß
- 2.1 Stahlgußsorten
- 2.2 Wärmebehandlung
- 3 Fülldrahtelektroden für das MAG-Schweißen
- 4 Schutzgase für das MAG-Schweißen
- 5 Fülldrahtelektroden für das UP-Schweißen
- 6 Schweißpulver für das UP-Schweißen
- 7 Schweißtechnologie
- 7.1 Schweißbedingungen für Stahlguß
- 7.2 Definition nach Art der Schweißung
- 7.2.1 Herstellungsschweißung
- 7.2.2 Verbindungsschweißung
- 7.2.3 Fertigungsschweißung
- 7.2.4 Reparaturschweißung
- 8 Schweißverfahrensprüfung
- 9 Mischverbindungen
- 10 Mitgeltende Normen und technische Regeln

1 Geltungsbereich

Das Merkblatt gilt für Fülldrahtelektroden zum W. G- u. UP Schweißen von warmfestem ferritischem Stahlgub in hierur zugeordneten Schweißzusätze ergeben eine dien Grün werkstoff artgleiche Schweißgutzusammensetzung un I sind alch für Mischverbindungen verwendbar.

Ein umfangreiches Anwendungsgebiet isch erbei das Fertigungsschweißen an Stahlguß, wofür allgemeir, taleiche Schweißzusätze zur Anwendung gelangen. Für Verbindungschweißungen (Konstruktionsschweißungen) – die veragt and aus Mischverbindungen bestehen – ist der Schweißungen geläß den werkstoffabhängigen Grundregeln zu wählen.

Darüber hinaus sind Angaben voer die Schweißbedingungen der einzelnen Stahlgußsorten wie Vorwän temperatur, Zwischenlagentemperatur und Wähnenach ahan ung enthalten.

2 Warmfester ferritischer Stahlg

Die tabellarische Erfassung der Schaffen sorten erfolgte nach EN 10213-2. Sie wurde erweitert sich die Sorten:

GX 12CrMoVNbN 9-1 upd GX 12CrMoWVNbN 9 -1

2.1 Stahlgußsorten

Siehe Tabelle 1.

2.2 Wärmebehand ing von Stallguß

Siehe Tabel

3 drah. oktr den für das MAG-Schweißen

rülldra elektroden für diesen Anwendungszweck sind in nahtlotrud formgeschlossener Herstellungsart gebräuchlich (siehe Me. Platt DVS 0941-1). Sie sind für das Schweißen unter Schutze vorgesehen.

Vorzugsweise sind Drahttypen mit basischer Schlackencharakteristik, aber auch Metallpulvertypen – insbesondere bei hochlege ten Werkstoffen – üblich.

Fildrahtelektroden mit Rutilschlacke kommen wegen der Gefahr des Zähigkeitsabfalls – als Folge einer Wärmenachbehandlung – nur für unlegierte und Mo-legierte Stahlgußsorten (bis G20Mo5) in Betracht.

Bei formgeschlossenen Fülldrahtelektroden kann es durch unsachgemäße Verpackung und Lagerung zur Feuchtigkeitsaufnahme der Pulverfüllung kommen, für deren Rücktrocknung keine generelle Empfehlung gegeben werden kann. Maßnahmen bezüglich eines niedrigen Wasserstoffgehaltes im Schweißgut sollten mit dem Schweißzusatzhersteller abgestimmt werden.

Die chemische Zusammensetzung des anfallenden Schweißgutes sollte für die einzelnen Stahlgußsorten innerhalb des in Tabelle 3 genannten Grenzbereichs liegen. EN 12071 läßt für Fülldrahtelektroden zum Schweißen von warmfestem Stahlguß zwar eine größere Toleranz zu, die praktische Erfahrung zeigt aber, daß für derartige Anwendungsfälle die Analysenspannen enger zu fassen sind. Das Bezeichnungsbeispiel einer Fülldrahtelektrode für die Stahlgußsorte G 17CrMoV 5-10 lautet wie folgt:

Т	CrMeV 1	В	М	2	H5
Fülldrahtelektrode	-egier /gs-Kurzzeichen	Füllungstyp	Schutzgasart z. B. M21	Schweißpositionen alle Positionen außer Fallposition	Wasserstoffgehalt ml/100g Schweißgut

Diese Veroter chur wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur Beach ung em, abl. ... Der Anwender muß jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine tung des pVS und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

DVS, Ausschuß für Technik, Arbeitsgruppe "Lichtbogenschweißen"

4 Schutzgase für das MAG-Schweißen

Bevorzugt kommen Schutzgase der Gruppe M 21 oder C1 (EN 439) zur Anwendung. Sie können im unlegierten oder niedriglegierten Bereich alternativ eingesetzt werden, sofern es sich um schlackeführende Fülldrahtelektroden handelt. Metallpulvertypen oder solche mit nur geringem Schlackeanteil werden unter Berücksichtigung der Schweißeigenschaften (Spritzerbildung) unter Mischgas verschweißt. Für hochlegierte Drahttypen kommt unter Berücksichtigung der Abbrandverhältnisse ein Mischgas in Betracht.

5 Fülldrahtelektroden für das UP-Schweißen

Fülldrahtelektroden für das UP-Schweißen liegen im nahtlosen und formgeschlossenen Herstellungsverfahren vor (Tabelle 3). Insbesondere höherlegierte Typen sind gegenüber Massivdrahtelektroden leichter zu erhalten und in der Legierungseinstellung flexibler. Derartige Drahtelektroden sind derzeit noch nicht genormt.

6 Schweißpulver für das UP-Schweißen

Als Schweißpulver sind aluminat-basische und fluorid-basische Typen nach EN 760 zu bevorzugen, deren metallurgisches Verhalten als neutral (Kennziffer 5) einzustufen ist.

Der aluminat-basische Typ AB kann bis zum Werkstoff G 17 Cr-Mo 5-5 eingesetzt werden. Zum Schweißen an höherlegierten Werkstoffen ab G 17 CrMo 9-10 sollte ein fluorid-basischer Typ FB verwendet werden. Hinsichtlich der Lagerung und Rücktrocknung von Schweißpulvern sind die Angaben der Pulverhersteller bzw. Merkblatt DVS 0914 zu beachten.

7 Schweißtechnologie

7.1 Schweißbedingungen für Stahlguß

Siehe Tabelle 4.

Die Schweißbedingungen für die angeführten Stahlgußsorten ben Auskunft über die anzuwendende

Vorwärmtemperatur. die Zwischenlagentemperatur und die Wärmenachbehandlung.

7.2 Definition nach Art der Schweißung (prEN 288-12)

7.2.1 Herstellungsschweißung

Jede Schweißung, die während der Herstellung vor ndgültigen Lieferung an den Endkunden aus gefül (win Sie umfaßt sowohl die Verbindungs- als auch die Fer ngsschw ißung.

7.2.2 Verbindungsschweißung (Konstrumonsschreißung)

Verbindungsschweißungen sind He stellung schweißungen, die dazu dienen, die Schweißtelle zu ein m voll kändigen Bauteil zu verbinden.

7.2.3 Fertigungsschweißung

Fertigungsschweißungen werden ausgeführt, um die verlangte Qualität der Gußstücke sicherzustellen. Unter diese Einteilun fällt auch das formgebende Schweißen.

Ein Beispiel für das Konstruktions- bzw. Fertigungschwe zeigt Bild 1.

7.2.4 Reparaturschweißung

Schweißungen, die nach der Lieferung an den Endkund geführt werden, fallen unter den Begriff Reparati

8 Schweißverfahrensprüfung

Zur Durchführung der Schweißverfahren kann der Entwurf der Norm EN ISO 5614-3 / EN 288-12 herangezogen werden. Die hierfür anzuwendende ີchw∈.. ologie sowie die die Schweißaufsichtsper-Wärmenachbehandlung werden dur son festgelegt.

9 Mischverbindungen

Mischverbindungen tre in üblich zweise bei Verbindungsschweißungen auf. Es sind die Verbindungen zwischen Stahlguß unßungen auf. Es sind das Verbil angen zwischen Stahlguß unterschiedlicher Qualität ber m. Richt- oder Schmiedewerkstoffen Die S fen. Die Schweiß usa e hiertür wirden unter Berücksichtigung der Schweißsich rhei im Regenall nach dem qualitativ untergestoff ewählt. Ausnahmen sind mit dem Beordneten Grundv steller z s gilt auch für Maßnahmen der Wärmeinbar behar Jung.

Mitgande Normen und technische Regeln

EN 10213-2	Technische Lieferbedingungen	für	Stahlguß	für
	Druckhehälter –			

Teil 2: Stahlsorten für die Verwendung bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen

Schweißzusätze – Fülldrahtelektroden zum Metall-Schutzgasschweißen von warmfesten

Stählen - Einteilung

Schweißzusätze - Schutzgase zum Lichtbogen-

schweißen und Schneiden

EN 760 Schweißzusätze - Pulver zum Unterpulver-

schweißen - Einteilung

prEN ISO Anforderung und Anerkennung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe – Schweißver-15614-3 (prEN 288-12) fahrensprüfung – Lichtbogenschweißen von

Stahlguß

Merkblatt Fülldrahtelektroden für das MAG-Verbindungs-DVS 0941-1 schweißen - Eigenschaften und Einsatzmöglich-

Verarbeitung und Lagerung von Schweißpulvern Merkhlatt DVS 0914

für das Unterpulver- und das Elektroschlacke-

schweißen