



Merkblatt
DVS 3206-1

Erstausgabe
Dezember 1994

Nachdruck und Kopie, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers

Merkblatt DVS 3206-1

Unregelmäßigkeiten und deren Ursachen beim Laserstrahlbrennschneiden von metallischen Werkstoffen

Ausschuss für Technik im DVS

Arbeitsgruppe V9 „Strahlverfahren“

Untergruppe V9.2 „Laserstrahlschweißen und verwandte Verfahren“

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zur Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Inhalt:

1.	Geltungsbereich.....	3
2.	Zweck	3
3.	Einteilung der Unregelmäßigkeiten.....	3
4.	Ursachen von Unregelmäßigkeiten	4
5.	Benennung der Unregelmäßigkeiten	5

Voransicht des Regelwerkes