



Merkblatt  
DVS 2102

Ersetzt Ausgabe  
August 2011

Nachdruck und Kopie, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers

## Merkblatt DVS 2102

# Unregelmäßigkeiten und deren Ursachen beim autogenen Brennschneiden von un- und niedrig legierten Stählen

Ausschuss für Technik im DVS

Arbeitsgruppe V 5 „Schneidtechnik“

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zur Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

**Inhalt:**

1.	Geltungsbereich.....	3
2.	Zweck .....	3
3.	Einteilung der Unregelmäßigkeiten und Benennung .....	3
4.	Ursachen von Unregelmäßigkeiten .....	4

Voransicht des Regelwerkes