



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.

Richtlinie
DVS 0711

Ersatz für Ausgabe März 1994

Richtlinie DVS 0711

Aufgaben, Verantwortung und Zuständigkeit des Schweißaufsichtspersonals nach DIN EN ISO 14731

DVS, Ausschuss für Technik, Arbeitsgruppe „Qualitätssicherung beim Schweißen“

Diese Veröffentlichung wurde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird zur Beachtung empfohlen. Der Anwender muss jeweils prüfen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gültig ist. Eine Haftung des Deutschen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

Inhalt:

1. **Bedeutung von DIN EN ISO 14731**
2. **Qualitätsbezogene Aufgaben und Verantwortung der Schweißaufsichtspersonen**
3. **Schweißaufsichtspersonen mit verschiedenen technischen Kenntnissen**
 - 3.1. Schweißaufsichtspersonen mit umfassenden technischen Kenntnissen
 - 3.2. Schweißaufsichtspersonen mit speziellen technischen Kenntnissen
 - 3.3. Schweißaufsichtspersonen mit technischen Basiskenntnissen
4. **Andere Aufsichtspersonen**
5. **Einsatzbereiche des Schweißaufsichtspersonals**
6. **Aufgaben, Verantwortung und Zuständigkeit des Schweißaufsichtspersonals**
7. **Arbeitssicherheit**
8. **Schrifttum**
 - 8.1. Regelwerk
 - 8.2. Bezugsquellen

Voransicht des Regelwerkes